# Pasos previos antes de calibrar el monitor

# **Gustavo Sánchez Muñoz**

(Febrero de 2005)

Aunque lo que aquí se comenta es la calibración de un monitor LCD con el colorímetro EyeOne Display2, de GretagMacbeth, la operación es bastante similar si se hace con otros aparatos similares o con programas de terceros capaces de controlar este sensor. Los siguientes pasos son imprescindibles antes de calibrar con cualquier sensor:

### 1. Calentar el monitor

El comportamiento del monitor debe ser estable antes de calibrar. Por eso debemos dejarlo encendido (de forma continua) unos 30 minutos (si es uno tradicional de tubo de rayos catódicos: TRC) o unos 10 (si es una pantalla plana o de un portatil: LCD). Así nos aseguramos de que la pantalla ha alcanzado su punto "normal".

## 2. Desactivar el salvapantallas

Obviamente debemos desactivar cualquier salvapantallas o desactivación para ahorro de energía del monitor o del ordenador que pudiera haber. Cuando hayamos terminado de calibrar podemos reponerlos.

#### 3. Volver a valores "de fábrica"

En un monitor que nunca se haya perfilado con un calibrador o del que no estemos seguros de cuánto se haya toqueteado, lo mejor es usar los botones del monitor para devolverlo a sus valores "de fábrica" (default o preset). Si el monitor ha sido perfilado antes (y nos fiamos), no hace falta.

### 4. Limpiar la pantalla

Si el monitor está en un entorno de trabajo con cierta suciedad, conviene limpiar la pantalla con el procedimiento no agresivo que usemos habitualmente. En caso de duda, apágalo y mira la superficie.

## 5. Desactivar alteraciones de la tarjeta gráfica

En el menú de Propiedades de la tarjeta gráfica (Click con el botón derecho del ratón sobre el escritorio: "Propiedades - Configuración - Opciones avanzadas - Color"), debemos desactivar cualquier alteración de los valores de salida que pudiera haberse hecho (especialmente curvas de gamma o similares).

Los perfiles de color de la zona "Administración del color" no hace falta tocarlos. El calibrador los desactivará cuando lo necesite. Si vamos a calibrar con un punto blanco de  $6.500^{\circ}$  K y nuestro monitor dispone de ajustes prefijados de ese valor, es buena idea seleccionarlos ahora en los mandos del monitor. Si ves que al tocar para eliminar valores, los colores cambiaron, debes reiniciar el aparato.

### 6. Eliminar otras utilidades de calibración

Si tenemos cualquier utilidad de carga de perfiles de otro fabricante, debemos desactivarla antes y reiniciar el ordenador. Si tenemos cualquier programa de Adobe, es seguro que tendremos activada la utilidad Adobe Gamma (aunque no lo sepamos).

Es imprescindible desactivar esta utilidad. Si no lo hacemos, el proceso de calibración fallará completamente.

Para eliminar Adobe Gamma (en Windows): Busca los ficheros llamados "
Adobe Gamma Loader.exe" y "Adobe Gamma.cpl" y llévatelos a una carpeta
inaccesible al sistema operativo (o, si no quieres usarlo nunca más,
bórralos). También debes borrar cualquier acceso directo que haya a "Adobe
Gamma Loader.exe" en el menú de inicio (de todos los usuarios: "
C:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio"
y de cualquier usuario que pueda tenerlo cargado). A continuación debes
reiniciar el ordenador. Ten en cuenta que cualquier instalación o
reinstalación de un programa de Adobe o de otro programa de calibración
alterará esta situación y deberás volver a desactivarlos.